



Comunicazione via P.E.C.

25/8/2018

a ENEL – Distribuzione - Manutenzione Impianti stradali
e p.c. al Sindaco di Anzio

Oggetto: segnalazione di palo in cemento a sospetto pericolo di caduta

Ci riferiamo ad un palo in cemento armato già utilizzato come sostegno della rete elettrica aerea e da tempo in disuso in seguito all'interramento della stessa.

Il palo è situato in Anzio, via Matilde Serao, di fronte al civico n.8.

Questa struttura presenta preoccupantissimi segni di sfaldamento, ferri a vista, crepe nel cemento e frequenti cadute di detriti.

La situazione fu segnalata esattamente un anno fa (protocollo 131384562 del vostro Callcenter) ma, a parte una telefonata del tecnico che eseguì il sopralluogo, non abbiamo saputo più nulla.

Con la presente sollecitiamo quindi un intervento di rimozione del manufatto o, nel caso non si ritenesse necessario tale intervento, che ce ne venisse data risposta scritta in modo da consentirci di tranquillizzare la popolazione con una vostra formale presa di responsabilità sull'assenza di pericolo imminente.

Alleghiamo alcune immagini esplicative del caso.

Distintamente